



USB - Area Stampa

Ex Ilva. Deraglia carro siluro in Acciaiera 2: Usb torna a chiedere incisivi interventi di manutenzione



Taranto, 05/03/2024

È accaduto quello che temevamo ed è successo durante un'ispezione dello Spesal: si è verificato il deragliamento di un carro siluro all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, esattamente in Acciaiera 2. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze per i lavoratori. Solo qualche giorno fa, abbiamo nuovamente segnalato all'azienda e agli organi di stampa la pressoché assente manutenzione all'interno della fabbrica, eredità pesante della gestione Morselli.

In particolare, con una nota abbiamo cercato di richiamare l'attenzione su binari, punti di scambio direzionali e passaggi a livello. Si consideri che i carri siluro nello specifico si muovono sistematicamente tra gli Altoforni e l'Acciaiera, con un peso considerevole, tra carro siluro stesso e materiale trasportato, che si aggira attorno a qualche centinaio di tonnellate. Importante anche rilevare che il prodotto trasportato è ghisa liquida a temperature altissime. Da qui si evince il grande pericolo che corre chi lavora nelle vicinanze, nel caso si verifichi uno sversamento.

Torniamo quindi a denunciare lo stato precario della sicurezza a causa dei mancati interventi manutentivi. Comprendiamo certamente la difficoltà del momento, ma chiediamo una tempestiva e massiccia attività mirata a ristabilire le necessarie condizioni di sicurezza, dal momento che problemi di questo tipo in fabbrica ce ne sono tanti.

USB Taranto